

# SCHÖNOX® FIX-IT

## Montážní a fixační lepidlo s mnohostranným využitím.

Tmel - tekuté hřebíky - je vhodný pro lepení soklových lišt a přechodů na podklady, jakými jsou beton, nerezová ocel, hliník, korek, laminát, dlažba, dřevo atd. Odolává vlhku a horku, je přetíratelný. Není však vhodný pro lepení pěnového polystyrenu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	syntetický elastomer
Vytvoření povlaku	cca 5 min.
Teplota při zpracování	od -15°C do +30°C
Doba zasychání	cca 24 hod. v normálních klimatických podmínkách
Teplotní odolnost	od -40°C do +100°C
Spotřeba materiálu	cca 20 bm provazce tl. 4 mm
Barva	šedá

Všechny uvedené údaje jsou pouze hodnoty přibližné a závisí na kolísání klima v prostoru a nasákavosti podkladu.

### VLASTNOSTI

- do vnitřního i vnějšího prostředí
- odolné i při vysokých rozdílech teplot
- přetíratelné
- možno použít i na vlhké nebo zmrzlé podklady, ne však na podklady pokryté jinovatkou či námrazou
- mnohostranné použití
- připravené k okamžitému použití
- flexibilní s vysokou lepicí silou

### OBLASTI POUŽITÍ

#### SCHÖNOX FIX-IT je lepidlo vhodné pro lepení na:

- kov – hliník, nerezová ocel
- sklo
- dřevo
- korek
- materiály na bázi sádry a cementu
- vláknité materiály
- materiály se zbytky barev nebo lepidel
- na všechny svislé nebo vodorovné podklady ve vnitřním i vnějším prostředí, které jsou zbavené námrazy

### PŘÍPRAVA PODKLADU

- Podklad musí být pevný, vyschlý a únosný.
- Je třeba odstranit zbytky mastnoty, prachu, oleje a uvolněných částic.
- Mezi nevhodné podklady patří rozpínavý polystyren a plastické polyolefinové materiály (např. polyetylen).

### DOPORUČENÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ

- SCHÖNOX FIX-IT nelze použít, jestliže je jeho teplota nižší než +15°C.
- Podklady a plochy mohou být k lepeny nebo přiloženy k sobě v rozmezí teplot od -15°C do +30°C.
- Při lepení je třeba důkladně přitlačit obě části k sobě tak, aby tmel pokryl obě plochy. Pak se materiály nechají několik minut v klidu a znovu se k sobě přitlačí.
- V případě lepení těžkých materiálů na svislé plochy je třeba uvažovat o několika různých fixacích.
- Je třeba pracovat pouze v dobře větraných prostorách.
- Očištění zbytků materiálu se provádí mechanicky nebo příslušným ředidlem.

### BALENÍ

- Tuba 300 ml

### SKLADOVÁNÍ

- SCHÖNOX FIX-IT skladujte v suchu a chladu, ne však v mrazu.
- Trvanlivost - 1 rok v (neotevřené balení)
- Načatou tubu spotřebujte co nejdříve.



### LIKVIDACE ODPADU

- Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku

### TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI

- Hořlavina

# SCHÖNOX FIX-IT



Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.